


F16. 1




F16.2







F1G. 3




F16.4




F16 4A




F16. 4C







F16.40



F16. 5



F16.6



F16.7

52

FIG 10






FIG 12

Transimpedance Amplifier



Integration Amplifier



Piezoelectric sensor

FIG 14



